



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

Ταχ. δ/ση: Σαμάρια 13, 49132 Κέρκυρα
Αριθ. τηλεφώνου: 2661362270-279-372
Δ/ση ηλεκτρ. ταχυδρομείου: martzoukos@pin.gov.gr, provata@pin.gov.gr

Έκθεση Αυτοψίας - Οριστική Έκθεση Ελέγχου

Ν.4014/2011 - ΦΕΚ 209 τΑ'

Υ.Α. υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 - ΦΕΚ 776 τΒ'

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι που υπηρετούμε στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Τιμοθεάτος, Περιβαλλοντολόγος ΠΕ/Α', Αναπλ. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης, Γεώργιος Μαρτζούκος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ/Α', υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας και Ελένη Προβατά, Μηχανικός Περιβάλλοντος ΠΕ/Δ', υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, διενεργήσαμε βάσει των άρθρων 146 - 157 του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5 τΑ'), την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:40 π.μ., έκτακτο περιβαλλοντικό έλεγχο σε οικόπεδο, με κεντροβαρικές γεωγραφικές συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ'87: Χ:131471.90 & Υ:4399953.30 ευρισκόμενο στη θέση "Αλύπα" Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Κατά την επιθεώρηση ήταν παρόν ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Παλαιοκαστριτών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κ_{ος} Ευάγγελος Ευάγγελος. Το οικόπεδο, είναι μισθωμένο στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με εκμισθωτή το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.

Η περιβαλλοντική επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. Α23/3067 από 31-07-2023 Παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κέρκυρας, κατόπιν διαβίβασης στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, του με αρ. πρωτ. 3021/8/2132-α'/07-08-2023 εγγράφου του Αστυνομικού Τμήματος Παλαιοκαστριτών (αρ. πρωτ. ΠΙΝ: 70723/29963/22-08-2023).

Σκοπός της περιβαλλοντικής επιθεώρησης είναι ο έλεγχος της τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Στην παρούσα έκθεση αυτοψίας καταχωρίζονται τα ευρήματα του ελέγχου, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 τΑ') και στην Υπ. Απόφαση υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 τΒ').

Κατά την περιβαλλοντική επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι (βλ. σχετικές φωτογραφίες):

- Το οικόπεδο ήταν ελεύθερο περιμετρικά χωρίς να φέρει περίφραξη και η επιφάνειά του έχει διαμορφωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της, με διάστρωση από αδιαβάθμητο αδρανές υλικό (αμμοχάλικο). Η διαμόρφωση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Διαμόρφωση Δημοτικού Χώρου στην περιοχή Παλαιοκαστρίτσας, Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων", της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

- Εντός του οικοπέδου βρίσκονταν σταθμευμένα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης. Ο χώρος σήμερα χρησιμοποιείται ως ελεύθερος χώρος στάθμευσης οχημάτων.
- Εντός του οικοπέδου δεν υπήρχαν απόβλητα προερχόμενα από χωματουργικές εργασίες, ούτε στερεά απόβλητα κατασκευών ή κατεδαφίσεων. Ο χώρος ήταν ελεύθερος από απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) καθώς και άλλου είδους απόβλητα κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.4819/2021 (ΦΕΚ 129 τΑ').

Συμπεράσματα:

Κατά την αυτοψία εξετάστηκε το σύνολο των στοιχείων επιθεώρησης (συνολικός έλεγχος) και δεν διαπιστώθηκαν η πρόκληση ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 τΑ') και παραβάσεις της εν γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η παρούσα έκθεση αυτοψίας επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11β του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 και της ενότητας (Γ) της Υ.Α. υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022.

Κέρκυρα, 18-09-2023

Οι ελεγκτές υπάλληλοι της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Σπυρίδων Τιμοθεάτος
Περιβαλλοντολόγος ΠΕ/Α'

Γεώργιος Μαρτζούκος
Μηχανολόγος Μηχανικός
ΠΕ/Α'

Ελένη Προβατά
Μηχανικός Περιβάλλοντος
ΠΕ/Δ'

Φωτογραφική Τεκμηρίωση

Κάτοψη της περιοχής η οποία ελέγχθηκε βάσει της ιστοσελίδας <https://maps.gov.gr/gis/map/> και φωτογραφίες των ελεγχθέντων χώρων:







